Poços de visitas com profundidade DE 1,50m
Uma entrada e uma saída





Corte 'AA'

Tampa de ferro para poço de visita



FºFº Classe 125
DN 600 mm
NBR 10158 e 10160

Assentamento da tampa de ferro no poço de visita



Caixa de Inspeção



Corte 'CC'

Corte 'cc'



CORTE AA'

Abertura do local a ser montado o poço



Montagem do poço de visita



Terminal de limpeza





Corte 'DD'

Poços de visitas com profundidade de 1,50m
Duas entradas e uma saída por exemplo, podendo ter tres entrada e uma saída no máxlmo





Corte 'BB'

Preparo da aduela de concreto



Colojção do tubo de PVC na aduela de concreto



Sobre a aduela já encaixada no tubo a jusante e o tubo a montante, deverá ser colocada formas ou gabaritos para as canaletas, em concordância com os coletores de entrada e saída, obedecendo as indicações da prancha 01 do projeto.

As banquetas deverão apresentar uma inclinação de 10% no sentido da canaleta principal.

Aduela de concreto



Armação comum a aduela e anel

As aduela e os anéis de concreto deverão ser fabricado conforme ferragem indicada acima.

Anel de concreto



Junta entre os anéis e aduela

Sem escala

LEGENDA:

Brita nº 1
REBOCO IMPERMEÁVEL (1,50 cm)
TERRENO COMPACTADO
CONCRETO
CINTA DE CONCRETO ARMADO
BANQUETA
CORTE NO TERRENO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Traço 1:3
CALÇADA
TIJOLO MACIÇO
BARRA DE FERRO φ 6,3
TUBO EB-644 JE DN 150mm (MMFORT) NBR 7362
TUBO PVC DN 100mm NBR 8160

CONSTRUÇÕES, PROJETO E TECNOLOGIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 10.193.910/0001-10 CREA/SC 060336-3
Email: rgengenharia@hotmail.com

PROJETO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOTEAMENTO POPULAR - MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA / SC	02
DESCRIÇÃO: POÇO DE VISITA, CAIXA DE PASSAGEM E DE INSPEÇÃO	
ÁREA DO TERRENO: 19.872,44 m2	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gean Antunes Scos CREA 063352-3 ART Nº 60077555-5
EXTENSÃO DA REDE: 592,20 m	
ESCALA: 1/25 — DATA: 11/2016	PROPRIETÁRIO: Município de Otacílio Costa/SC CNPJ 75.326.066/0000175 Prefeito Luiz Carlos Xavier CPF 023.513.209-80
DESENHO: Gean Scos	